



**„HSE podmienky pre Dodávateľov NAFTA“**  
**pre zabezpečenie**  
**bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),**  
**ochrany životného prostredia (OŽP)**  
**a ochrany pred požiarmi (OPP)**  
**pri realizácii prác a činností pre spoločnosť**  
**NAFTA a.s.**  
**v.1**

**Máj 2026**

## OBSAH

|   |    |
|---|----|
| I. Účel a rozsah platnosti.....   | 4  |
| II. Abecedný zoznam skratiek, Základné pojmy a definície .....              | 5  |
| III. Zodpovednosť a právomoc.....   | 8  |
| IV. HSE požiadavky a podmienky pre práce a činnosti v NAFTA ...             | 11 |
| 4.1 Vstup do priestorov a na Pracoviská NAFTA a.s.....                      | 11 |
| 4.2 Povoľovanie prác a zabezpečenie ich realizácie .....                    | 12 |
| 4.3 Práce so zvýšenou mierou nebezpečenstva .....                           | 13 |
| 4.4 Práce so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vzniku požiaru a výbuchu       | 14 |
| 4.5 Práce v uzatvorených priestoroch a priestoroch s obsahom škodlivín ..   | 15 |
| 4.6 Výkopové a zemné práce .....  | 15 |
| 4.7 Práce na elektrických zariadeniach.....                                 | 16 |
| 4.8 Práce s prepravou bremien nad technológiou .....                        | 16 |
| V. Osobné ochranné pracovné prostriedky .....                               | 17 |
| VI. Ohlasovanie mimoriadnej udalosti.....                                   | 21 |
| VII. Požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia .....                | 22 |
| 7.1 Zhromažďovanie, uskladňovanie, nakladanie s odpadmi a ich likvidácia... | 22 |
| 7.2 Ochrana pôdy, vôd a ovzdušia .....                                      | 22 |
| VIII. Požiadavky v oblasti ochrany pred požiarimi.....                      | 24 |
| IX. Kontrola a zmluvné pokuty .....   | 25 |
| X. Záverečné a zrušovacie ustanovenia .....                                 | 27 |
| XI. Prílohy .....   | 27 |



## **Zoznam príloh:**

**Príloha č. 1 – Zoznam činností so zvýšeným nebezpečenstvom**

**Príloha č. 2 – Sankčný poriadok**

**Príloha č. 3 – Kontrola dodávateľa**

## I. Účel a rozsah platnosti

- a) Tento dokument (ďalej iba „HSE podmienky pre Dodávateľov NAFTA“) sumarizuje a upresňuje požiadavky a povinnosti pred a pri samotnom výkone prác a služieb osobami externých spoločností (Dodávatelia) pre spoločnosť NAFTA a.s., so sídlom: Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192 (Objednávateľ) s dôrazom na HSE aspekty - BOZP, OPP a OŽP vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov NAFTA.
- b) HSE podmienky pre Dodávateľov NAFTA sú poskytované záujemcom o dodanie diela, realizáciu prác a služieb pre spoločnosť NAFTA a.s. v procese výberového konania alebo prípravy ponuky ako základná informácia o podmienkach vykonávania prác alebo služieb a sú dostupné tiež na web stránke [www.nafta.sk](http://www.nafta.sk) všetkým záujemcom o dodanie diela, realizáciu prác a služieb.
- c) HSE podmienky pre dodávateľov NAFTA tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy alebo písomnej objednávky uzavretej medzi NAFTA a Dodávateľom, predmetom ktorej je dodanie diela, prác, služieb alebo činností, vykonávaných na zariadeniach NAFTA, v prevádzkach alebo v priestoroch NAFTA (ďalej len „Zmluva“).
- d) Dodávateľ podpisom Zmluvy, ktorá na tieto HSE podmienky pre Dodávateľov NAFTA odkazuje, potvrdzuje, že bol s HSE podmienkami pre Dodávateľov NAFTA oboznámený, súhlasí s nimi a zaväzuje sa zabezpečiť ich riadne dodržiavanie všetkými osobami Dodávateľa vrátane Subdávateľa pri výkone činností, ktoré sú predmetom Zmluvy.
- e) Všetky osoby Dodávateľa, vrátane Subdávateľa, sú okrem týchto HSE podmienok pre Dodávateľov NAFTA, povinné dodržiavať pri výkone činností pre NAFTA aj všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia, prevencii závažných priemyselných havárií a odpadového hospodárstva.

## II. Abecedný zoznam skratiek, Základné pojmy a definície

### Abecedný zoznam skratiek

|             |   |
|-------------|---|
| <b>BOZP</b> | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  |
| <b>DMV</b>  | Dolná medza výbušnosti  |
| <b>HSE</b>  | Oddelenie HSE a QPR (zdravie, bezpečnosť, environment, kvalita, procesy a riziká) |
| <b>KBÚ</b>  | Karta bezpečnostných údajov   |
| <b>OOPP</b> | Osobné ochranné pracovné prostriedky  |
| <b>OPP</b>  | Ochrana pred požiarmi   |
| <b>OŽP</b>  | Ochrana životného prostredia  |
| <b>SGR</b>  | Smernica generálneho riaditeľa  |
| <b>ZOD</b>  | Zodpovedná osoba Dodávateľa   |
| <b>ZPH</b>  | Závažná priemyselná havária   |
| <b>ZZN</b>  | Zodpovedný zamestnanec NAFTA  |
| <b>ZZP</b>  | Zodpovedný zamestnanec prevádzky  |

### Pojmy a definície

- a) Dodávateľ – pre účely HSE podmienok pre Dodávateľov NAFTA sa ním rozumie akákoľvek osoba (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ), s ktorou bola uzavretá Zmluva. Dodávateľom pre účely HSE podmienok pre dodávateľov NAFTA sa rozumie aj akákoľvek osoba, ktorá pre Dodávateľa vykonáva činnosti v rámci NAFTA formou subdodávky a vystupuje ako Subdodávateľ.
- b) Predpisy BOZP, OPP, OŽP, ZPH – znamenajú všeobecne záväzné právne predpisy, platné na území Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a závažných priemyselných havárií, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, vôd, pôdy, prírody, krajiny a spôsobom nakladania s odpadmi.
- c) ZZN – Zodpovedný zamestnanec NAFTA – rozumie sa ním zamestnanec spoločnosti NAFTA ktorý riadi výkon a priebeh objednaných prác, služieb alebo činností z titulu pracovnej náplne, alebo osobitného titulu udeleného spoločnosťou NAFTA vo veci zastupovania spoločnosti pred konkrétnym Dodávateľom.
- d) Povolenie na prácu – formulár, ktorý spoločnosť NAFTA používa pre povoľovanie výkonu prác na pracoviskách.
- e) ZOD – Zodpovedná osoba Dodávateľa – rozumie sa ňou osoba v postavení zamestnanca priameho Dodávateľa alebo osoba, ktorá pre Dodávateľa vykonáva

práce, služby alebo činnosti (Subdodávateľ), ktoré Dodávateľ takto zabezpečuje na základe Zmluvy so spoločnosťou NAFTA. Na tieto účely musí táto osoba byť menovite ustanovená a to formou záznamu, buď v stavebnom denníku, respektíve relevantne vyznačená v povolení na prácu alebo objednávke.

- f) ZZP – Zodpovedný zamestnanec prevádzky – rozumie sa ním zamestnanec spoločnosti NAFTA, ktorý je zodpovedný za prevádzku, buď z titulu pracovnej náplne a pracovného zaradenia alebo osobitného titulu.
- g) Osoba Dodávateľa – rozumejú sa ňou všetky fyzické osoby zdržujúce sa na pracoviskách NAFTA s vedomím Dodávateľa, ktorými Dodávateľ zabezpečuje výkon prác, služieb alebo činností, t.j. zamestnanci, pomocníci a spolupracujúce osoby celého prípadného subdodávateľského reťazca.
- h) Subdodávateľom – rozumie sa ním každá osoba (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ), ktorú nechá Dodávateľ vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy pod jeho vedením. Pre účely dodržiavania HSE podmienok pre Dodávateľov NAFTA je považovaný za osobu Dodávateľa.
- i) Zmluva – akýkoľvek typ písomnej zmluvy alebo písomnej objednávky uzatvorenej medzi NAFTA a Dodávateľom, kde NAFTA vystupuje ako príjemca plnenia, pokiaľ takáto Zmluva / Objednávka uvádza, že jej neoddeliteľnou súčasťou sú HSE podmienky pre Dodávateľov NAFTA.
- j) Pracoviská NAFTA – všetky objekty, pozemky, priestory, prevádzky, zariadenia a pracoviská spoločnosti NAFTA, ako aj tie objekty, priestory, prevádzky, zariadenia a pracoviská, ktoré spoločnosť NAFTA prevádzkuje na základe osobitnej písomnej zmluvy.
- k) Incident – mimoriadna udalosť, ktorou bolo ohrozené alebo poškodené zdravie a život osôb, životné prostredie alebo majetok (skoronehoda, úraz, požiar, výbuch, únik nebezpečných látok do životného prostredia, havária, porucha technického zariadenia alebo iná nebezpečná udalosť).
- l) Práca so zvýšeným nebezpečenstvom – práca, pri ktorej hrozí pracovníkovi zvýšené riziko nebezpečenstva úrazu vyplývajúce z charakteru prác, pracovného prostredia, technológie, pracovnej polohy a pod. (práca v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, s obsahom škodlivých látok, v uzatvorených a stiesnených priestoroch, výkopové práce ...).
- m) Stály dozor – nepretržité sledovanie pracovnej činnosti pracovníkov a stavu pracoviska, pri ktorej sa osoba určená stálym dozorom nesmie od pracovníkov vzdialiť a nesmie sa zamestnávať inou činnosťou ako dozorom.
- n) Dolná medza výbušnosti - je najnižšia koncentrácia horľavých plynov a pár v zmesi so vzduchom (alebo iným oxidovadlom), pri ktorej je táto zmes už výbušná. Mernou jednotkou je objemové percento (% vol).

- o) ZPH - Závažná priemyselná havária - podľa §2, odst. b) Zákona 128/2015 Z. z. v platnom znení je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.
  
- p) Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - je kľúčový, zákonom vyžadovaný dokument, ktorý poskytuje komplexné informácie o nebezpečných chemických látkach a zmesiach. Slúži pre používateľov na zabezpečenie ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia, pričom jej obsah a formát presne definujú európske nariadenia (Nariadenie Komisie EÚ 2020/878).

### III. Zodpovednosť a právomoc

- a) Dodávateľ zodpovedá za to, že na výkon prác, služieb alebo činností, ku ktorým sa zmluvne zaviazal, musí mať oprávnenie, vyplývajúce mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z príslušného výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského oprávnenia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na akéhokoľvek Subdodávateľa, ktorého poverí Dodávateľ výkonom niektorých prác, služieb alebo činností.
- b) Dodávateľ je zodpovedný za ustanovenie ZOD pri realizácii diel a výkone prác, služieb a činností pre spoločnosť NAFTA. Záznam o ustanovení ZOD sa uvedie pred začatím prác, činností alebo služieb v stavebnom denníku, v Povolení na prácu alebo v inej písomnej forme záznamu obsahujúci určenie osoby identifikačnými údajmi, najmä meno, priezvisko a príslušnosť k Dodávateľovi s čitateľným podpisom menovanej osoby, dátumom podpisu a potvrdením o ustanovení zo strany Dodávateľa.
- c) Dodávateľ zodpovedá za to, že na každom Pracovisku počas prítomnosti osôb Dodávateľa vždy poverí ZOD, zabezpečujúcu dozor, ktorá musí spĺňať všetky náležitosti a podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi.
- d) Dodávateľ sa určením ZOD nezbuva zodpovednosťou za dodržiavanie podmienok uvedených v tomto dokumente a iných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov či interných predpisov NAFTA, s ktorými bol preukázateľne oboznámený.
- e) Dodávateľ po prevzatí Pracoviska na základe Zápisu o odovzdaní staveniska (pracoviska) až do jeho spätného prebratia od NAFTA zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pravidiel BOZP, OPP a OŽP na stavenisku, ak písomná dohoda s NAFTA neustanoví inak, najmä zmluva o dielo, objednávka alebo protokol o odovzdaní a prebratí pracoviska, resp. staveniska.
- f) Dodávateľ zodpovedá za písomné oznámenie NAFTA všetkých Subdodávateľov a iných fyzických osôb podnikateľov prostredníctvom ktorých bude vykonávať práce. Toto oznámenie v písomnej alebo elektronickej podobe musí vykonať pred začiatkom realizácie prác pre NAFTA.
- g) V prípade výkonu dohodnutých prác a činností iným Subdodávateľom po podpise zmluvy je Dodávateľ túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť NAFTA s uvedením identifikačných údajov Subdodávateľa.
- h) Dodávateľ zodpovedá za to, že práce bude pridelať len tým osobám, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé pre konkrétny druh prác a činností a majú všetky potrebné povolenia na pohyb v rámci pracovísk NAFTA.
- i) Na tento účel je Dodávateľ povinný poskytnúť pred výkonom prác všetky potrebné preukazy, osvedčenia a doklady o požadovanej odbornej a zdravotnej spôsobilosti ustanovené všeobecne záväznými predpismi.

- j) Dodávateľ zodpovedá za to, že pri výkone prác použije stroje, zariadenia a náradie, ktoré konštrukciou, zhotovením, technickým stavom a spôsobom použitia zodpovedajú právnym predpisom a ostatným predpisom BOZP, OPP a OŽP.
- k) Dodávateľ zodpovedá za to, že pri výkone prác použije len také materiály a spôsoby vykonávania prác, ktoré nemajú škodlivé účinky na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie.
- l) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť u NAFTA preukázateľné oboznámenie všetkých osôb, ktoré budú vykonávať práce, činnosti alebo služby, so zásadami BOZP, OPP, OŽP, ZPH, predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami, postupmi pri haváriách a poškodení zdravia, ktoré vyplývajú z procesov a prác NAFTA pred ich prvým vstupom do NAFTA. Platnosť oboznámenia cudzích osôb s BOZP a OPP v zmysle platného dokumentu SGR č. 18/2015 je 12 mesiacov.
- m) Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a z prevádzkových smerníc platných pri výkone objednaných prác na konkrétnom pracovisku, s ktorými bol pred začatím prác preukázateľne oboznámený.
- n) Dodávateľ je zodpovedný v dostatočnom časovom predstihu (spravidla minimálne 7 dní) pred zahájením prác vykonať za účasti povereného zamestnanca NAFTA obhliadku pracoviska a spolupracovať pri vypracovaní Plánu prevencie podľa platného metodického pokynu NAFTA, č. 17/2010 Plán prevencie v.2.

Plán prevencie je nutné vypracovať pred vykonávaním prác Dodávateľom v nasledovných prípadoch:

- pred výkonom prác s predpokladanou celkovou dobou trvania dlhšou ako 200 osobo/hodín (1 osobo/hodina = jedna hodina trvania prác na jedného človeka).

Dodávateľ je zodpovedný za preukázateľné oboznámenie svojich zamestnancov a subdodávateľov s vypracovaným Plánom prevencie.

- o) Dodávateľ je povinný chrániť predmet Zmluvy ako aj predmety, materiály a výrobky zaobstarané k zhotoveniu diela (vrátane vecí, ktoré za účelom zhotovenia diela obstaral Objednávateľ a odovzdal za účelom ich spracovania, resp. zapracovania do diela Dodávateľovi) pred poškodením, zničením a krádežami, a to až do prevzatia úplne dokončeného predmetu Zmluvy Objednávateľom.
- p) ZZN, ZZP, vedúci zamestnanci NAFTA a zamestnanci HSE NAFTA sú oprávnení okamžite prerušiť alebo zastaviť práce pri zistení nedodržania právnych predpisov alebo iných podmienok ustanovených pre tieto práce, najmä, ak je vážne ohrozená bezpečnosť práce a prevádzky z pohľadu zabezpečenia BOZP, OPP, OŽP, alebo bezpečnosť a zdravie osôb.
- q) Pokiaľ pri výkone kontroly ZZN, ZZP, vedúcimi zamestnancami NAFTA a zamestnancami HSE budú zistené porušenia alebo nedostatky s predpismi BOZP,

OPP a OŽP a/alebo HSE podmienkami pre Dodávateľov NAFTA, sú tieto oprávnení vyžadovať od osôb Dodávateľa okamžitú nápravu.

- r) V prípade opakovaného porušenia vyššie uvedených skutočností sú ZZN, ZZP, vedúci zamestnanci NAFTA a zamestnancami HSE oprávnení vykázať osobu Dodávateľa z pracoviska a zakázať mu vstup do objektov NAFTA.
- s) Dodávateľ je povinný riadiť sa pokynmi ZZN, ZZP, vedúcimi zamestnancami NAFTA a zamestnancami HSE na zabezpečenie BOZP, OPP a OŽP, k čomu sa týmto zaväzuje.

## IV. HSE požiadavky a podmienky pre práce a činnosti v NAFTA

### 4.1 Vstup do priestorov a na Pracoviská NAFTA a.s.

- a) Vstup do priestorov a na Pracoviská NAFTA je podmienený povolením vstupu vedúceho pracoviska, na ktoré bude Dodávateľ vstupovať.
- b) Žiadosť o povolenie na vstup vystavuje ZZN, ktorý práce u Dodávateľa objednáva v elektronickom formulári s uvedením:
- dátumu a času, na ktorý sa vstup požaduje
  - dôvodu vstupu
  - identifikačných údajov Dodávateľa a jeho Subdodávateľov
  - zoznamu osôb (meno, priezvisko a číslo preukazu totožnosti / pasu) Dodávateľa a Subdodávateľov, ktorým sa vstup povoľuje
  - Pracovisk NAFTA, na ktoré sa vstup Dodávateľa a Subdodávateľov požaduje
  - zoznamu dopravných prostriedkov a ich evidenčných čísel (ŠPZ), s ktorými Dodávateľ a Subdodávateľ pri realizácii prác budú na Pracoviská NAFTA vstupovať
- c) V súlade s požiadavkou v kapitole IV., bod 4.1, odst. b) Dodávateľ zároveň týmto vyhlasuje, že tieto identifikačné údaje poskytuje so súhlasom dotknutých osôb, resp. na základe iného relevantného právneho základu a že si v tejto súvislosti splnil všetky povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „**GDPR**“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZOOÚ**“), najmä povinnosť poskytnúť dotknutým osobám informácie podľa článku 13 a 14 GDPR (§ 19 a 20 ZOOÚ). Takýto zoznam predloží Dodávateľ príslušnému ZZN/ZZP prvýkrát minimálne päť (5) kalendárnych dní pred zahájením prác a následne vždy minimálne tri (3) kalendárne dni pred tým, ako má platiť aktualizovaná verzia zoznamu. Predložený zoznam musí obsahovať i obchodné meno/mená spoločnosti/zamestnávateľa, ak sú v zozname uvedení pracovníci subdodávateľa.
- d) Vedúci prác Dodávateľa je povinný pred začatím prác ohlásiť sa u ZZN/ZZP na mieste výkonu prác alebo činností a zaevidovať prítomnosť Osôb Dodávateľa predpísanou formou pre dané Pracovisko.

- e) Osobám Dodávateľa sa zakazuje:
- vstupovať do priestorov, objektov a miest výkonu prác v NAFTA pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, nosiť ich do priestorov NAFTA a požívať ich;
  - fajčiť (vzťahuje sa na všetky spôsoby fajčenia - cigarety, fajky, elektronické cigarety a pod.) mimo vyhradené priestory;
  - fotografovať a vyhotovovať audiovizuálne záznamy bez predchádzajúceho písomného súhlasu NAFTA;
  - nevstupovať do iných výrobných, skladovacích a pracovných priestorov v ktorých sa nevykonáva vopred schválená realizácia prác.
- f) Na pracoviskách NAFTA sú všetky osoby Dodávateľa povinné rešpektovať bezpečnostné značenie.

## 4.2 Povoľovanie prác a zabezpečenie ich realizácie

- a) Výkon prác je podmienený absolvovaním oboznámenia všetkých osôb v zmysle kapitoly III, odst. I) tohto dokumentu, ktoré pre Dodávateľa zabezpečí oddelenie HSE NAFTA.
- b) Práce na pracoviskách NAFTA alebo v ich ochranných a bezpečnostných pásmach môže Dodávateľ zahájiť až na základe riadne vystaveného písomného Povolenia na prácu, ktoré mu vydá ZZN/ZZP pred začatím prác a je Dodávateľom podpísané.
- c) Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce v rozsahu podľa platného a schváleného Povolenia na prácu, dodržiavať v ňom stanovené podmienky, ochranné a preventívne opatrenia pred začatím práce, počas nej a po skončení práce. Akékoľvek odchýlenie sa od prác ustanovených v Povolení na prácu sú Dodávateľ ako aj všetky osoby Dodávateľa povinné bezodkladne oznámiť ZZN/ZZP. V prácach a činnostiach je možné pokračovať až po schválení a vystavení nového Povolenia na prácu.
- d) Vedúci prác Dodávateľa nahlási ukončenie prác ZZP (osobne alebo telefonicky) od ktorého prácu prevzal po každom dni výkonu prác . V prípade neprítomnosti ZZP má právo prevziať informáciu o ukončení prác a vykonať v prípade potreby kontrolu osoba ním poverená.
- e) Ustanovenie uvedené v kapitole IV., bod 4.1, odst. b) sa primerane nevzťahuje na nasledovné činnosti, ktoré podliehajú posúdeniu NAFTA a Povolenie na prácu nie je potrebné vydávať pre:
- kontrolnú činnosť vykonávanú externým, resp. interným kontrolným orgánom (OBU, HaZZ, HSE, ...) bez použitia technických prostriedkov;
  - bežné upratovacie práce v administratívnych a sociálnych budovách;

- čistenie a úprava komunikácií mimo priestorov s nebezpečenstvom výbuchu a pod.;
  - stráženie objektov;
  - vývoz odpadu a čistenie prenosných toaliet;
  - dodávku stravy a pitnej vody;
  - práce zabezpečujúce bezpečnosť a funkčnosť kancelárskej, výpočtovej a laboratórnej techniky (zariadení) mimo technologických zariadení;
  - dodávku materiálu a tovaru dodávateľom alebo doručovateľskou dopravnou službou;
  - odber vody za účelom jej analýzy;
  - obhliadka technológie súvisiaca so spracovaním cenovej ponuky alebo s tendrom / výberom dodávateľa zákazky;
  - jednoduché práce v administratívnych a obslužných priestoroch okrem činností uvedených v Prílohe č.1 tohto dokumentu.
- f) Na práce, na ktoré sa nevzťahuje vydávanie Povolenia na prácu, sa napriek tomu vzťahujú všetky podmienky a povinnosti uvádzané v tomto dokumente na zaistenie BOZP, OPP a OŽP vyplývajúce zo všeobecných právnych predpisov či interných predpisov NAFTA, ak písomná zmluva neustanovuje inak.

### 4.3 Práce so zvýšenou mierou nebezpečenstva

- a) Práce so zvýšenou mierou nebezpečenstva sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dokumentu.
- b) Na vykonávanie týchto prác Dodávateľ musí vypracovať prevádzkovú dokumentáciu (technologický alebo pracovný postup). Prevádzková dokumentácia musí určiť nadväznosť, prípadne súbežnosť pracovných operácií, podmienky pre bezpečný výkon práce, ohrozené miesta a spôsob ich označenia, prostriedky a prístrojovú techniku na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky a opatrenia na zabezpečenie pracoviska v čase, keď sa na ňom nepracuje.
- c) ZOD je povinná realizáciu uvedených prác vopred ohlásiť ZZP, ktorý posúdi ich možnú realizáciu. Ak ZZP posúdi, že práce je možné realizovať, vystaví Povolenie na prácu pre špecifické práce. **Bez jeho vydania sa práce nesmú realizovať.**
- d) ZOD je povinná pred realizáciou prác so zvýšeným rizikom nebezpečenstva zabezpečiť všetky bezpečnostné a preventívne opatrenia stanovené prevádzkovou dokumentáciou a Povolením na prácu pre špeciálne práce.
- e) Bezprostredne pred začatím prác ZZN/ZZP v spolupráci s ZOD skontroluje zabezpečenie miesta výkonu prác, vybavenie a zabezpečenie osôb, ktoré budú

práce realizovať potrebnými technickými prostriedkami, osobnými ochrannými prostriedkami a bezpečnostným zabezpečením.

- f) Práce spojené so zvýšeným rizikom nebezpečenstva môžu vykonávať len pracovníci skúsení, preukázateľne oboznámení s prevádzkovou dokumentáciou na výkon prác.
- g) Ak je Povolením na prácu stanovený výkon stáleho dozoru, ZOD určí osobu, ktorá ho bude vykonávať a jej meno uvedie v príslušnej časti Povolenia na prácu.
- h) Vykonávať práce so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vo vonkajších priestoroch pri výrazne zhoršených klimatických podmienkach (búrka, silný vietor, hustý dážď, hmla, tvorba námrazy a pod.) je neprípustné.

#### **4.4 Práce so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vzniku požiaru a výbuchu**

- a) Dodávateľ je povinný pred realizáciou prác so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vzniku požiaru a výbuchu, ak sa s NAFTA písomne nedohodne inak:
  - zriadiť protipožiarne asistenčnú hliadku,
  - zabezpečiť prostriedky na zdolávanie požiaru,
  - určiť osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení a podmienok protipožiarnej bezpečnosti.
- b) Dodávateľ zabezpečí prostredníctvom ZZN osobám Dodávateľa poverených výkonom protipožiarnej asistenčnej hliadky absolvovanie odbornej prípravy u technika požiarnej ochrany NAFTA. Odborná príprava musí byť vykonaná pred začiatkom činností, pre ktorú je protipožiarne asistenčná hliadka zriadená. Ak Dodávateľ opakovane realizuje činnosť pri ktorej sa ustanovuje protipožiarne asistenčná hliadka a do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava uvedených osôb najmenej raz za 12 mesiacov.
- c) Osoba poverená výkonom protipožiarnej asistenčnej hliadky (pri viacčlennej protipožiarnej hliadke jej vedúci) sa nesmie z miesta výkonu prác vzdialiť ani zamestnávať inou činnosťou ako dozorom.
- d) Pri činnostiach s iniciačnými zdrojmi v priestoroch s nebezpečenstvom tvorby výbušnej atmosféry – ZÓNA, je povinnosťou Dodávateľa zabezpečiť kontinuálne meranie koncentrácie horľavých plynov a pár v ovzduší certifikovaným meracím prístrojom s platným dokladom o kalibrácii nie starším ako 180 dní.
- e) ZOD/Osoba Dodávateľa na účely bezpečného výkonu prác je povinná v súčinnosti s ZZN/ZZP pre dané miesto výkonu prác a činností Dodávateľa:
  - zabezpečiť výkon kontinuálneho merania koncentrácie horľavých plynov a pár poverenou osobou

- poverenú osobu preukázateľne oboznámiť so spôsobom obsluhy používaného meracieho prístroja a spôsobom signalizácie dosiahnutia limitných koncentrácií.
  - určiť spôsob vyhlásenia poplachu a oboznámiť s ním všetky osoby prítomné v mieste výkonu prác a jeho bezprostrednom okolí,
  - zabezpečiť vetranie priestorov s možným výskytom horľavých plynov a pár.
- f) Poverená osoba zabezpečujúca meranie limitných koncentrácií v prípade prekročenia 10 % DMV okamžite vyhlási poplach.
- g) Osoby Dodávateľa poverené výkonom prác musia pri vyhlásení poplachu ihneď ukončiť práce, vypnúť iniciačné zdroje a ak je to možné a neohrozia tým svoj život a zdravie, zabezpečiť pracovisko tak, aby nenastala iniciácia výbuchu a požiaru. O vzniknutej situácii ihneď informovať ZZN/ZZP uvedených v povolení na prácu.
- h) ZOD môže povoliť pokračovať v práci iba so súhlasom ZZP po odstránení zdroja tvorby zvýšenej koncentrácie horľavej látky a pri signalizovanej nulovej koncentrácii horľavej látky. Vo výnimočnom prípade, ak nemožno úplne eliminovať zdroj tvorby koncentrácie, ZZN môže povoliť pokračovať v prácach za podmienky, že boli stanovené a aplikované ochranné organizačné a technické opatrenia, pričom koncentrácia horľavých pár a plynov nesmie prekročiť 10 % DMV.

#### **4.5 Práce v uzatvorených priestoroch a priestoroch s obsahom škodlivín**

- a) ZOD pred vstupom do týchto priestorov zabezpečí overenie pracovnej atmosféry daného priestoru na prítomnosť toxických, nedýchateľných alebo výbušných plynov certifikovaným a kalibrovaným detektorom s platným kalibračným certifikátom nie starším ako 180 dní.
- b) Ak pracovná atmosféra obsahuje škodliviny presahujúce najvyššie prípustné limity, môžu byť práce realizované iba odborne a zdravotne spôsobilými osobami s použitím dýchacej techniky.
- c) Osoba vstupujúca do uzatvoreného priestoru musí byť po celú dobu istená bezpečnostným postrojom a lanom vyvedeným mimo uzatvorený priestor pre prípadnú nútenú evakuáciu (strata vedomia, úraz a pod.). Taktiež musí byť takáto osoba vybavená osobným detektorom s platným kalibračným certifikátom nie starším ako 180 dní na meranie prítomnosti toxických, nedýchateľných alebo výbušných plynov. Nútená evakuácia musí byť zabezpečená evakuačným zariadením alebo dostatočným počtom osôb.

#### **4.6 Výkopové a zemné práce**

- a) Všetky zemné, resp. výkopové práce môžu byť realizované až po zameraní a vytýčení všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na mieste prác a v jeho okolí.

- b) Vykonávať výkopové práce v ochrannom pásme elektrických, plynových a iných nebezpečných vedení možno len za predpokladu, že sa vykonajú opatrenia zabraňujúce nebezpečnému priblíženiu osôb alebo strojov k týmto vedeniam. Opatrenia sa prerokujú s NAFTA a s prevádzkovateľom týchto nebezpečných vedení.
- c) Dodávateľ je povinný akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí bezodkladne ohlásiť ZZN a ich prevádzkovateľovi a Dodávateľ prác musí vykonať opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do ohrozeného priestoru až do odstránenia nebezpečenstva.

#### 4.7 Práce na elektrických zariadeniach

- a) Pri prácach, ktoré si vyžadujú pripojenie na elektrickú sieť cez dočasné nízkonapäťové (NN) rozvádzače, je nutné dodržiavať pravidlá na zabezpečenie ich bezpečnej prevádzky a manipulácie s nimi a to aj v zmysle interného riadiaceho aktu Prevádzkový predpis č. 10/2007 „Dočasné NN rozvody na vonkajších pracoviskách“, s ktorým NAFTA Dodávateľa oboznámi.
- b) Práce, ktoré si vyžadujú zasahovanie do elektrických zariadení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, môžu byť vykonávané iba so súhlasom ZZN. Na tieto práce musí byť zodpovednou osobou za elektrické zariadenie vydaný príkaz „B“ v súlade s Povoľením na prácu.
- c) ZOD poverená riadením týchto prác musí byť držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s vyššou kvalifikáciou.

#### 4.8 Práce s prepravou bremien nad technológiou

- a) Pri vstupe mechanizmu na zdvíhanie a počas samotného zdvíhania a prenášania bremien v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu je túto činnosť dovolené vykonávať výlučne pod dozorom ZZN/ZZP.
- b) Pri zdvíhaní bremien je nutné, aby oporné pätky autožeriavov a mechanizmov boli vzdialené najmenej 3,0 m od povrchu potrubia.
- c) Zavesené bremeno je prísne ZAKÁZANÉ prenášať nad plynárenským zariadením. Výnimku tvoria prípady, keď zdvíhanie bremena je súčasťou technologického postupu (napr. výmena guľového uzáveru, vloženie medzikusu, zakladanie izolačného spoja na potrubie a pod.) a podmienky zabezpečenia zdvíhania sú uvedené v Povoľení na prácu.
- d) Najmenšia vodorovná vzdialenosť bremena od plynárenského zariadenia sa rovná dvojnásobku výšky bremena nad terénom, pričom minimálna vzdialenosť bremena od plynárenského zariadenia je 2 m.

## V. Osobné ochranné pracovné prostriedky

Pri výkone prác sú všetky osoby Dodávateľa povinné používať OOPP. Za týmto účelom sa Dodávateľ zaväzuje ich zabezpečiť vhodným pracovným odevom, pracovnými prostriedkami a osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

**Minimálna povinná výbava** osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami osôb vykonávajúcich práce je:

### Ochranná prilba

- a) minimálne podľa STN EN 397 Bezpečnostné prilby resp. STN EN 397:2026-03 (83 2144),
- b) v prípade vykonávaných prác v nebezpečných priestoroch klasifikovaných ako ZÓNA 0, 1, 2: podľa EN 60079-32-2 (resp. STN EN ISO 80079-36) - ATEX certifikát pre použitie v nebezpečných priestoroch zóna 0, 1, 2,
- c) v prípade nutnosti aj príslušenstvo k prilbe:
  - ochrana sluchu (mušľové chrániče, ušné zátky a pod.),
  - ochrana zraku (ochranné štíty).

### Pracovný odev

- vybavený s reflexnými prvkami na odeve,
- pre činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom vzniku požiaru a výbuchu (strediská uskladňovania zemného plynu, skladovacie priestory horľavých kvapalín a technických plynov, sondy, produktovody, regulačné stanice zemného plynu ...) sa vyžaduje odev antistatický (EN 1149 Ochranné odevy antistatické) a s ohľadom na riziko požiaru sa odporúča aj so zníženou horľavosťou (EN ISO 11612 Ochranné odevy proti teplu a plameňu).

### Bezpečnostná obuv

- požiadavky podľa STN EN ISO 20345 – Osobné ochranné prostriedky, Bezpečnostná obuv
- bezpečnostná obuv kategórie S3,
- bezpečnostná obuv s ochranou špice,
- podrážka obuvi s ochranou proti prepichnutiu,
- zvýšená odolnosť obuvi proti pošmyknutiu,
- podošva odolná proti PHM, olejovzdorná

## Ochranné okuliare

Zamestnanci Dodávateľa musia používať ochranné okuliare pre použitie v priemysle podľa druhu práce a okuliare musia spĺňať príslušné normy. Základné okuliare musia chrániť osobu pred preniknutím malých cudzích teliesok do očí.

Normy:

- EN 166 - Všeobecné požiadavky na ochranu zraku
- EN170 - Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu

Okuliare s tmavým zorníkom proti oslneniu musia spĺňať optickú triedu 1 a nesmú skresľovať signalizačné svetlá a farby. V priestoroch a v čase so zníženou viditeľnosťou (uzavreté priestory, prekryté priestory, nočné hodiny, hmla, oblačné počasie a pod.) je zakázané používať ochranné okuliare s tmavými zorníkmi.

## Osobné prenosné detektory plynov

Z dôvodu zaistenia BOZP osôb vstupujúcich do zóny s možnosťou výskytu výbušnej, nedýchateľnej alebo toxickkej atmosféry, musia byť tieto osoby vybavené osobnými prenosnými detektormi plynov.

### **Pokyny k osobným prenosným detektorom plynov**

Osobný prenosný detektor plynov (ďalej len osobný detektor) je určený na detekciu a kontinuálne sledovanie koncentrácie viacerých plynov v pracovnom prostredí. Osobný detektor, musí byť vybavený minimálne 1 typom senzora, ktorý deteguje prítomnosť horľavých plynov a pár v ovzduší (senzor Ex).

V prípade možnosti výskytu iných plynov je potrebné doplniť osobný detektor o tieto senzory (O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S a CO).

**Povolené je používať, len osobný detektor, u ktorého neuplynula doba dlhšia ako 180 dní od poslednej kalibrácie!**

**Bez osobného detektora je zakázané vstupovať:**

- a) do priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (zóna 0, 1, 2),
- b) do priestoru, kde hrozí zníženie obsahu kyslíka v ovzduší pod 19 %, resp. otrava toxickými plynmi,
- c) do uzavretého priestoru a do priestoru pod úroveň terénu.

### **Postup pri signáloch osobného detektora**

#### Výstražný signál 1. stupňa

- a) Pri zaznení prvého stupňa výstražného signálu je potrebné prerušiť prácu a stlačiť na osobnom detektore tlačidlo OK (potvrdenie alarmu). Ak dôjde po stlačení tlačidla

OK k opätovnému spusteniu výstražného signálu 1. stupňa, zamestnanec musí okamžite opustiť priestor v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za pracovisko s cieľom preveriť zdroj úniku plynu, resp. nedostatok kyslíka.

- b) Ak koncentrácia kyslíka je rovná alebo nižšia ako 19 % (1 stupeň), zamestnanec musí okamžite opustiť priestor okrem prípadu, keď použije autonómny dýchací prístroj.

#### Výstražný signál 2. stupňa

- a) Pri zaznení druhého stupňa výstražného signálu musí zamestnanec okamžite prerušiť prácu a ihneď opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za pracovisko.
- b) Ak koncentrácia kyslíka prekročí úroveň 23 % (2. stupeň), zamestnanec musí okamžite opustiť priestor.

#### **Používanie osobného detektora**

- a) Pracovníci Dodávateľa musia mať pri výkone prác v prevádzke s možnosťou výskytu nebezpečného plynu k dispozícii minimálne jeden osobný detektor plynu v každej pracovnej skupine (uvedenej v písomnom povolení na práce). Rozmiestnenie členov pracovnej skupiny Dodávateľa musí byť také, aby v prípade výskytu ohrozenia plynom všetci členovia pracovnej skupiny okamžite zaregistrovali výstražný signál osobného detektora (neplatí pre práce v uzavretých priestoroch a pod úrovňou terénu, kde musí mať osobný detektor každá osoba). Zmena podmienky používania osobného detektora je možná iba v rámci komisionálneho stanovenia podmienok.
- b) Ak to nie je možné zabezpečiť, musí byť v každej pracovnej skupine Dodávateľa taký počet osobných detektorov, aby mohol každý jej člen okamžite zaregistrovať výstražný signál osobného detektora.
- c) Osobný detektor musí byť viditeľný počas nosenia a musí byť umiestnený v dýchacej zóne (v okruhu do cca 30 cm od úst/nosa). Je zakázané ho nosiť pod odevom.
- d) Pred každým použitím musí pracovník skontrolovať funkčnosť osobného detektora. Pri zistení poruchy (napr. upozornenia na poruchu alebo iné výstražné upozornenia na displeji prístroja), alebo zobrazení nereálnych nameraných hodnôt (napr. zvýšené namerané hodnoty pri pobyte v zaručene nezamorenom prostredí) musí o tomto stave okamžite informovať ZOD/ZZP.
- e) Pri zistení poruchy sa osobný detektor nesmie používať a je potrebné zabezpečiť náhradný osobný detektor.
- f) Ak počas pobytu v zóne výskytu nebezpečného plynu dôjde k zlyhaniu/vybitiu osobného detektora, pracovník je povinný okamžite opustiť daný priestor a vymeniť osobný detektor za funkčný.



**V prípade potreby zabezpečiť Dodávateľa osobným detektorom, je po dohode možné prístroj zapožičať od NAFTA, záznam o zapožičaní detektora sa vykoná v Povolení na prácu v rámci opatrení na výkon prác.**

**Ďalšiu výbavu OOPP** (ochrana dýchacích ciest, bezpečnostný postroj a pod.) zabezpečí Dodávateľ pre požadované osoby podľa rizík vyplývajúcich z prác a činností alebo podľa ustanovenia uvedeného v Povolení na prácu.



## VI. Ohlasovanie mimoriadnej udalosti

- a) Dodávateľ je povinný bezodkladne ohlásiť ZZN/ZZP vznik mimoriadnej udalosti (skoronehoda, úraz, požiar, havária, porucha technického zariadenia alebo iná nebezpečná udalosť), ku ktorému došlo na pracoviskách a v priestoroch NAFTA.
- b) Dodávateľ je povinný spolupracovať pri zisťovaní príčin vzniku mimoriadnej udalosti, poskytnúť NAFTA informácie o výsledku zisťovania príčin mimoriadnej udalosti a prijatých opatreniach na zabránenie jej opakovaniu, spolupracovať pri zisťovaní jej príčin a rešpektovať príkazy NAFTA v súlade so vzniknutou mimoriadnou udalosťou.

## VII. Požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia

### 7.1 Zhromažďovanie, uskladňovanie, nakladanie s odpadmi a ich likvidácia

- a) Dodávateľ a NAFTA sa pred začatím prác dohodnú o spôsobe nakladania s odpadmi, o používaných vhodných zberných nádobách, ich množstve a mieste ich uloženia.
- b) Dodávateľ, zabezpečujúci likvidáciu odpadov vlastným spôsobom, predloží pred začatím výkonu prác nasledujúce dokumenty:
  - právoplatné oprávnenia na nakladanie s príslušnými odpadmi v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch,
  - právoplatné oprávnenia týkajúce sa prepravy nebezpečných odpadov v zmysle aktuálnych požiadaviek ADR.
- c) Dodávateľ je zodpovedný za triedenie a kategorizovanie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (Katalóg odpadov).
- d) Dodávateľ je povinný zhromažďovať odpady tak, aby nedochádzalo k ich úniku, resp. k znehodnoteniu okolitého prostredia a ukladať ich roztriedené v nádobách riadne označených v zmysle Katalógu odpadov.
- e) Dodávateľ oznámi NAFTA najmenej 2 dni vopred požiadavku na likvidáciu odpadov s definovaním druhu a množstva odpadov, ak v zmysle dohody zabezpečuje likvidáciu odpadov NAFTA.
- f) Ak dodávateľ zabezpečuje likvidáciu odpadov, priebežne odovzdáva NAFTA vážne lístky a ak ide o likvidáciu nebezpečného odpadu aj sprievodný list nebezpečného odpadu (tlačivo č. 1), s uvedením NAFTA ako pôvodcu odpadu, najneskôr však do konca mesiaca, v ktorom sa likvidácia odpadu uskutočnila.
- g) Dodávateľ, zabezpečujúci likvidáciu odpadov vlastným spôsobom, predloží po ukončení prác celkovú evidenciu vzniknutých odpadov. Evidenciu odpadov vedie NAFTA, nakoľko je pôvodca odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### 7.2 Ochrana pôdy, vôd a ovzdušia

- a) Dodávateľ je povinný predložiť Karty bezpečnostných údajov znečisťujúcich látok („KBÚ“), ktoré bude používať. KBÚ musia byť uložené v mieste výkonu prác.
- b) Dodávateľ je povinný predložiť zoznam a množstvá znečisťujúcich látok v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („vodný zákon“), s ktorými bude vykonávať práce v priestoroch a pracoviskách NAFTA.

- c) Dodávateľ je povinný predložiť spôsob zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a manipulovať so znečisťujúcimi látkami v zmysle vodného zákona.
- d) Dodávateľ je povinný vykonávať práce tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality vôd a okolitého prostredia.
- e) Dodávateľ je povinný zabezpečiť v mieste výkonu prác (príp. v dopravnej technike) dostatočné množstvo sorpčných materiálov a zachytných vaní o dostatočnom objeme pre manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a pre ich prípadný únik.
- f) V prípade vzniku havárie alebo vzniku havarijného úniku na zariadení Dodávateľa je osoba Dodávateľa povinná túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť ZZZP. Na mieste vzniku takejto udalosti je Dodávateľ povinný okamžite vykonať opatrenia na zamedzenie šírenia havárie súvisiacej s ich činnosťou a v prípade potreby vykonať opatrenia potrebné na odstránenie alebo minimalizovanie vzniknutej havarijnej situácie. Náklady spojené s danými opatreniami znáša Dodávateľ.
- g) V prípade vzniku havárie na majetku NAFTA je Dodávateľ alebo osoba Dodávateľa povinný/á bezodkladne ohlásiť túto udalosť ZZZP a operátorovi príslušného velínu/dispečingu. Ak Dodávateľ svojou činnosťou spôsobil nežiaducu haváriu, resp. škodu na zariadení NAFTA, finančné náklady na jej odstránenie znáša Dodávateľ.
- h) Dodávateľ je povinný miesta výkonu prác uviesť do pôvodného stavu (trávniky, porasty, pôda, vyjazdené koľaje po mechanizmoch).

## VIII. Požiadavky v oblasti ochrany pred požiarimi

- a) Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarimi, zásady a preventívne opatrenia na ochranu pred požiarom a výbuchom stanovené internými predpismi NAFTA a Povolením na prácu.
- b) Dodávateľ je pri prácach v NAFTA povinný zabezpečiť požiarneho dozoru pracoviska prostredníctvom ZOD.
- c) Osoby Dodávateľa sú povinné :
  - počínať si pri práci tak, aby nezapríčinili vznik požiaru;
  - dodržiavať zásady protipožiarnej prevencie stanovené Povolením na prácu;
  - nepoškodzovať, nezneužívať alebo nesťažovať prístup k požiarotechnickým zariadeniam, požiarnej vodovodnej alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarom a k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu alebo vody;
  - oboznámiť sa so spôsobom vyhlasovania poplachu a privolania pomoci, spôsobom evakuácie, použitím a uložením protipožiarnej prostriedkov;
  - spozorovaný požiar uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami, ak to nie je možné, neodkladne vyhlásiť požiarneho poplachu a privolať pomoc v zmysle požiarnej poplachových smerníc;
  - pracovisko po skončení práce zanechať v požiarne nezávadnom stave.
- d) Dodávateľ pri realizácii činností so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vzniku požiaru alebo výbuchu a prác s iniciačnými zdrojmi v priestoroch so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je povinný dodržiavať ustanovenia uvedené v kapitole IV, bod 4.4 tohto dokumentu.

## IX. Kontrola a zmluvné pokuty

- a) ZZN sú oprávnení počas plnenia Zmluvy Dodávateľom kontrolovať dodržiavanie predpisov BOZP, OPP, OŽP, ZPH a týchto HSE Podmienok pre Dodávateľov NAFTA.
- b) ZZN je z kontroly, ktorou bolo zistené porušenie dodržiavania predpisov BOZP, OPP, OŽP, ZPH a týchto HSE Podmienok pre Dodávateľov NAFTA, povinný vyhotoviť zápis do prílohy Povolenia na prácu (kontrolný list dodávateľa) a aj do Stavebného denníka s uvedením porušení a nedostatkov, ktoré boli kontrolou zistené. Zápis podpíšu ZZN a ZOD. Zistené nedostatky je Dodávateľ povinný odstrániť v stanovených termínoch.
- c) V súlade so Zmluvou je NAFTA oprávnená uplatniť si voči Dodávateľom NAFTA zmluvné pokuty za nedodržanie povinností vyplývajúcich z platných predpisov BOZP, OPP a OŽP, zmluvy a týchto HSE podmienok pre Dodávateľov NAFTA v maximálnom rozsahu a za podmienok, v akom boli tieto porušenia v Zmluve a v týchto HSE podmienkach pre Dodávateľov NAFTA dojednané.
- d) V prípade porušenia HSE podmienok pre Dodávateľov NAFTA je NAFTA oprávnená uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v Prílohe č. 2 tohto dokumentu - Sankčný poriadok, prípadne pokutu uvedenú v Zmluve.
- e) Pri výške stanovenej pokuty nesmie byť suma za jednotlivé porušenie v inej výške, ako je uvádzaná v Sankčnom poriadku tvoriacim Prílohu č. 2 tohto dokumentu. Výšky pokút dohodnuté v Zmluve nie sú touto prílohou dotknuté.
- f) NAFTA je oprávnená si voči Dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane za podmienok podľa Zmluvy a tohto dokumentu. Suma za opakované porušenie je stanovená Prílohou č. 2 tohto dokumentu.
- g) Za obzvlášť závažné porušenie predpisov BOZP, OPP, OŽP, ZPH a/alebo HSE podmienok pre dodávateľov NAFTA sa považuje také porušenie, ktoré objektívne môže spôsobiť trvalú ujmu na zdraví, smrť a/alebo spôsobiť škodu veľkého rozsahu.
- h) Úhrada zmluvnej pokuty stanovenej týmto dokumentom neoslobodzuje Dodávateľa od povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla NAFTA jeho konaním a to v rozsahu v akom bola dojednaná podľa Zmluvy.
- i) NAFTA je oprávnená požadovať od Dodávateľa náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením predpisov BOZP, OPP a OŽP a/alebo HSE podmienok pre Dodávateľov NAFTA, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta v zmysle HSE podmienok pre Dodávateľov NAFTA.
- j) Za každé porušenie požiadavky a povinnosti vyplývajúcej z HSE podmienok pre Dodávateľov NAFTA alebo povinností a požiadaviek vyplývajúcich z predpisov BOZP, OPP a OŽP, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 2 tohto dokumentu – Sankčný poriadok, sa udelí Dodávateľovi zmluvná pokuta vo výške 150 € netto.



- k) Dodávateľ uzavretím Zmluvy s NAFTA vyjadril súhlas s týmto dokumentom vrátane jeho príloh a zaväzuje sa s nimi oboznámiť všetky osoby Dodávateľa.



## **X. Záverečné a zrušovacie ustanovenia**

Tento dokument neruší žiadny doteraz vydaný dokument spoločnosti NAFTA a.s.

Účinnosť dokumentu je uvedená na titulnej strane.

## **XI. Prílohy**

Príloha č. 1 – Zoznam prác so zvýšenou mierou nebezpečenstva

Príloha č. 2 – Sankčný poriadok

Príloha č. 3 – Kontrolný list dodávateľa (príloha Povolenia na prácu)